




L'Opera di Zaha Hadid già cede dopo 6 mesi

Secondo quanto riportato dal «Daily Telegraph», la faraonica fatica cinese dell'angolo irachena Zaha Hadid starebbe mostrando segni dei primi (e davvero troppo precoci) cedimenti. Sembra infatti che lunghe crepe siano apparse su muri e soffiti e che dalle finestre siano anche caduti alcuni dei pannelli vetrati. E l'elenco non si esaurisce nell'interno dell'edificio, perché anche molte delle lastre lapidee che rivestono l'esterno hanno dovuto essere sostituite. Dallo studio, comunicano come i lavori siano stati eseguiti «con diligenza e dedizione». Forme troppo «fluide» o problemi con la messa in opera?

About Author



[gda](#)

[See author's posts](#)

[!\[\]\(99f58673407353e96a019fbca558fd72_img.jpg\) Condividi](#)